

ТРИНАРОДНА ТРИБУНА

№ 8 (10105)

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО 2018 РОКУ

Видається з 12 вересня 1930 року



19 лютого комісією Ємільчинського управління водного господарства зроблено обстеження гідротехнічної споруди – шлюза-регулятора, що знаходиться на ставку (розширена частина річки) у селі Кулішах (крайній лівий за течією): 18 лютого в результаті тривалого терміну експлуатації (45 років, з 1973) на крайньому металевому щитку ГТС утворилися ерозійні отвори, через які на даний час протікає вода

(збільшення витоку води у нижньому б'єсті може призвести до руйнування шлюза-регулятора у подальшому). Тож комісія вважає доцільне: провести скид води із водойми у квітні на підставі режиму роботи ставка (надається Державним агентством водних ресурсів України); у травні цього року згідно з проектно-кошторисною документацією виконати поточний ремонт ГТС на вказаній водоймі (більше – на tribunaem.info).

СД